

下記の表は、車両の各位置のエアコン吹出し口に対する取付けの可否、および、使用上の条件や取付不可事由を表しています。

必ずパッケージに記載している条件も併せて読み、運転操作や本製品の使用に必要なスペースを確認してください。

可動する装備（ナビや位置調整できるステアリング）によっては干渉する場合があります。

- 最下段に表示している※印の内容も併せてご確認ください。
- 記載の無い車種は未調査です。
- 型式欄の「#」はグレードなどによって表記が変化することを表現しています。(例) ZVW5#系 ⇒ ZVW50、ZVW51、ZVW55 など

メーカー	車名	型式	年式	エアコン			
				左コーナー	センター左	センター右	右コーナー
トヨタ	86	ZN6系	H24(2012)年5月～	× ※7	× ※5	× ※5	× ※7
トヨタ	C-HR	ZYX10/NGX50	H28(2016)年12月～	○	○	○	○
トヨタ	アクア	NHP10	H23(2011)年12月～H26(2014)年12月	○	○	○	○
トヨタ	アクア	NHP10	H29(2017)年6月～	○	○	○	○
トヨタ	アルファード	H3#W系	H27(2015)年1月～	○	× ※8	× ※8	○
トヨタ	ウィッシュ	ZGE2#G/ZGE2#W系	H21(2009)年4月～	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5
トヨタ	ヴィッツ	P13#系	H29(2017)年1月～	× ※6	× ※5	× ※5	○
トヨタ	ヴェルファイア	H3#W系	H27(2015)年1月～	○ ※1	× ※8	× ※8	○ ※1
トヨタ	ヴォクシー	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○	○	○
トヨタ	エスクァイア	ZRR8#G/ZWR80G系	H26(2014)年10月～	○	○	○	○
トヨタ	シエンタ	P17#G系	H27(2015)年7月～	× ※6	○	× ※10	× ※5
トヨタ	タンク	M900A/M910A	H28(2016)年11月～	○ ※1	○	○	○ ※1
トヨタ	ノア	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○	○	○
トヨタ	ハイエース(バン)	H2# #V/H2# #K系	H16(2004)年8月～	○ ※2 ※4	○ ※4	○ ※4	○ ※4
トヨタ	パッソ	M700A/M710A	H28(2016)年4月～	○	○	○	○
トヨタ	プリウス	ZVW3#系	H21(2009)年5月～H27(2015)年12月	○	○	○	○
トヨタ	プリウス	ZVW5#系	H27(2015)年12月～	○	○	○	○
トヨタ	プリウスα(アルファ)	ZVW4#W系	H26(2014)年11月～	○	○	○	○
トヨタ	プリウスPHV	ZVW5#系	H29(2017)年2月～	○	○	○	○
トヨタ	プロボックス	P5#V/P16#V系	H26(2014)年9月～	○	○	○	○
トヨタ	ルーミー	M900A/M910A	H28(2016)年11月～	○ ※1	○	○	○ ※1
日産	キューブ	Z12系	H20(2008)年11月～	○	○	× ※10	○
日産	セレナ	C26系	H22(2010)年11月～H28(2016)年8月	○	○	○	○
日産	セレナ	C27系	H28(2016)年8月～	○	× ※5	× ※5	○
日産	デイズ	B21W	H25(2013)年6月～	○ ※1	○	○	○ ※1
日産	デイズルークス	B21A	H26(2014)年2月～	○ ※1	○	○	○ ※1
日産	ノート	E12系	H24(2012)年9月～	○ ※2	○	○	○
ホンダ	N-BOX	JF1～2	H23(2011)年12月～H29(2017)年9月	○ ※1	○	× ※10	○ ※1
ホンダ	N-BOX	JF3～4	H29(2017)年9月～	○	○	○	○
ホンダ	ステップワゴン	RP1～4系	H27(2015)年4月～	× ※9	× ※9	○	○ ※1
ホンダ	フィット	GK3～6/GP5～6系	H25(2013)年9月～	○	○	○	○ ※1
ホンダ	フリード	GB5～8系	H28(2016)年9月～	○	○	○ ※3	○ ※3
マツダ	CX-3	DK# #W系	H27(2015)年2月～	○	○	○	○
マツダ	アクセラ	BM# #S系	H25(2013)年11月～	× ※9	○	○	× ※9
マツダ	デミオ	DJ# #S系	H26(2014)年9月～	○	○	○	○
スバル	スバルXV	GT系	H28(2016)年10月～	○	○	○	○
スバル	インプレッサスポーツ	GT系	H28(2016)年10月～	○	○	○	○
スバル	ジャスティ	M900F/M910F	H28(2016)年11月～	○ ※1	○	○	○ ※1
スバル	レヴォーグ	VM系	H26(2014)年6月～	○	○	○	○
三菱	デリカD:5	CV#W系	H19(2007)年1月～	○ ※2	○ ※2	○	○
ダイハツ	キャスト	LA250S/LA260S	H27(2015)年9月～	○ ※1	○	○	○ ※1
ダイハツ	タント	LA600S/LA610S	H25(2013)年10月～	○ ※1	○	○	○ ※1
ダイハツ	トール	M900S/M910S	H28(2016)年11月～	○ ※1	○	○	○ ※1
ダイハツ	ブーン	M700S/M710S	H28(2016)年4月～	○	○	○	○
ダイハツ	ミラe:s	LA350S/LA360S	H29(2017)年5月～	○ ※1	○	○	○ ※1
ダイハツ	ミラココア	L675S/L685S系	H21(2009)年8月～	○ ※1	○	○	○ ※1
ダイハツ	ムーヴ	LA150S/LA160S	H26(2014)年12月～	× ※5	○	○	○ ※1
スズキ	アルト	HA36S	H26(2014)年12月～	○	○	○	○
スズキ	スイフト	ZC#3S/ZD#3S系	H29(2017)年1月～	○	○	○	○
スズキ	スペーシア	MK32S/MK42S系	H25(2013)年3月～	○ ※1	○	○	○ ※1
スズキ	ハスラー	MR31S/MR41S	H26(2014)年1月～	○ ※1	○	○	○ ※1
スズキ	ワゴンR	MH35S/MH55S系	H29(2017)年2月～	○ ※1	○	○	○ ※1

- ※1 純正ドリンクホルダーと併用できない場合があります。
- ※2 ホルダーの角度によっては、グローブボックス開閉時に干渉する場合があります。
- ※3 ベースの向きが、取扱説明書と上下逆の取付けになります。
- ※4 ベースをフィン上に装着する。
- × ※5 エアコン周囲に平面がないため。
- × ※6 グローブボックスが使用できなくなるため。
- × ※7 エアコン周囲に10mm以上の出っ張りがあるため。
- × ※8 手前に幅38mm以上の出っ張りがあるため。
- × ※9 フィン間9mm以下でクリップが取付できません。
- × ※10 周囲のスペース不足のため。