

下記の表は、車両の各位置のエアコン吹出し口に対する取付けの可否、および、使用上の条件や取付不可事由を表しています。

必ずパッケージに記載している条件も併せて読み、運転操作や本製品の使用に必要なスペースを確認してください。

可動する装備 (ナビや位置調整できるステアリング) によっては干渉する場合があります。

- 最下段に表示している※印の内容も併せてご確認ください。
- 記載の無い車種は未調査です。
- 型式欄の「#」はグレードなどによって表記が変化することを表現しています。(例) ZVW5#系 ⇒ ZVW50、ZVW51、ZVW55 など

メーカー	車名	型式	年式	エアコン吹出し口の位置			
				左コーナー	センター左	センター右	右コーナー
トヨタ	C-HR	ZYX10/NGX50	H28(2016)年12月～	× ※5	× ※6	× ※6	× ※5
トヨタ	アクア	NHP10	H23(2011)年12月～H26(2014)年12月	○	○ ※3	○ ※3	○
トヨタ	アクア	NHP10	H26(2014)年12月～H29(2017)年6月	○	○ ※3	○ ※3	○
トヨタ	アクア	NHP10	H29(2017)年6月～	○	× ※4	× ※4	○
トヨタ	アルファード	H2#W系	H20(2008)年5月～H27(2015)年1月	○	○	○	○
トヨタ	ヴェッツ	P13#系	H22(2010)年12月～H26(2014)年4月	○	× ※6	× ※6	○
トヨタ	ヴェッツ	P13#系	H26(2014)年4月～H29(2017)年1月	× ※8	× ※7	× ※7	○
トヨタ	ヴェッツ	P13#系	H29(2017)年1月～	× ※8	× ※7	× ※7	○
トヨタ	ヴェルファイア	H2#W系	H20(2008)年5月～H27(2015)年1月	○	○	○	○
トヨタ	ヴォクシー	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19(2007)年6月～H26(2014)年1月	○	× ※4	× ※5	○
トヨタ	ヴォクシー	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○ ※3	× ※5	○
トヨタ	エスクァイア	ZRR8#G/ZWR80G系	H26(2014)年10月～	○	○ ※3	× ※5	○
トヨタ	シエンタ	NCP8#G系	H15(2003)年9月～H27(2015)年7月	× ※8	× ※4	× ※5	× ※5
トヨタ	シエンタ	P17#G系	H27(2015)年7月～	× ※7	× ※9	× ※5	× ※7
トヨタ	スベイド	NCP14#/NSP14#系	H27(2015)年7月～	○	○	× ※5	○ ※3
トヨタ	タンク	M900A/M910A	H28(2016)年11月～	○ ※1	× ※4	× ※4	○ ※1
トヨタ	ノア	ZRR7#W/ZRR7#G系	H19(2007)年6月～H26(2014)年1月	○	× ※4	× ※5	○
トヨタ	ノア	R8#W/R8#G系	H26(2014)年1月～	○	○ ※3	× ※5	○
トヨタ	ハイエース(バン)	H2#V/H2#K系	H16(2004)年8月～	○ ※2	○ ※1	× ※5	× ※5
トヨタ	パッソ	KGC3#/NGC30系	H22(2010)年2月～H28(2016)年4月	○	○	× ※5	○
トヨタ	ハリアー	ZSU6#W/AVU65W系	H25(2013)年12月～	× ※7	× ※4	× ※4	× ※7
トヨタ	ピクシスエボック	LA300A/LA310A	H24(2012)年5月～H29(2017)年5月	○ ※2	× ※6	× ※6	○ ※2
トヨタ	ピクシスエボック	LA350A/LA360A	H29(2017)年5月～	○ ※1 ※2	○	× ※5	○ ※1 ※2
トヨタ	プリウス	ZVW3#系	H21(2009)年5月～H27(2015)年12月	○	× ※8	× ※4	○
トヨタ	プリウス	ZVW5#系	H27(2015)年12月～	○	○	○ ※3	× ※5
トヨタ	プリウスPHV	ZVW5#系	H29(2017)年2月～	○	× ※7	× ※7	× ※5
トヨタ	プリウスa	ZVW4#W系	H23(2011)年5月～	○ ※1	× ※5	○ ※3	○ ※1
トヨタ	ポルテ	NCP14#/NSP14#系	H27(2015)年7月～	○	○	× ※5	○ ※3
トヨタ	ルーミー	M900A/M910A	H28(2016)年11月～	○ ※1	× ※4	× ※4	○ ※1
日産	エクストレイル	T31系	H19(2007)年8月～H27(2015)年2月	○	× ※6	× ※6	○
日産	エクストレイル	T32系	H25(2013)年12月～	○	○	○	× ※5
日産	キューブ	Z12系	H20(2008)年11月～	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6
日産	ジューク	F15系	H22(2010)年6月～	× ※5	○	× ※5	× ※5
日産	セレナ	C27系	H28(2016)年8月～	○ ※2	× ※6	× ※6	○ ※2
日産	ティータ	C11系	H16(2004)年9月～H24(2012)年9月	○	○	× ※5	○
日産	ノート	E11系	H17(2005)年1月～H24(2012)年9月	× ※7	× ※6	× ※6	× ※7
日産	ノート	E12系	H24(2012)年9月～	× ※8	○ ※3	○ ※3	○ ※2
日産	リーフ	ZE1	H29(2017)年10月～	○	× ※4	× ※4	○
ホンダ	N-BOX	JF1～2	H23(2011)年12月～H30(2018)年4月	× ※7	× ※7	× ※7	× ※7
ホンダ	N-BOXスラッシュ	JF1～2	H26(2014)年12月～	× ※7	× ※7	× ※7	× ※7
ホンダ	N-BOXプラス	JF1～2	H24(2012)年7月～	× ※7	× ※7	× ※7	× ※7
ホンダ	N-BOX	JF3～4	H29(2017)年9月～	○	○	× ※7	○ ※1
ホンダ	インサイト	ZE2～3系	H21(2009)年2月～H26(2014)年3月	○	○	未調査	○
ホンダ	ヴェゼル	RU1～4系	H25(2013)年12月～	○	○	× ※4	× ※5
ホンダ	オデッセイ	RC1～2/RC4	H25(2013)年11月～	× ※6	○ ※3	× ※5	○
ホンダ	ステップワゴン	RK1～7系	H21(2009)年10月～H27(2015)年4月	× ※7	× ※7	× ※5	× ※5
ホンダ	ステップワゴン	RP1～5系	H27(2015)年4月～	× ※6	× ※6	× ※5	○ ※1
ホンダ	フィット	GK3～6/GP5～6系	H25(2013)年9月～	○	× ※4	× ※4	○ ※1 ※2
ホンダ	フリード	GB3～4/GP3系	H20(2008)年5月～H28(2016)年9月	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6
マツダ	CX-5	KE#W系	H24(2012)年2月～H29(2017)年2月	× ※5	× ※6	× ※6	× ※5
マツダ	CX-5	KF#P系	H29(2017)年2月～	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6
マツダ	CX-8	KG2P	H29(2017)年12月～	× ※6	× ※6	× ※6	× ※6
マツダ	キャロル	HB36S	H27(2015)年1月～	○	× ※6	× ※6	× ※5
マツダ	デミオ	DE系	H19(2007)年7月～H26(2014)年9月	× ※5	× ※5	× ※5	× ※5
マツダ	デミオ	DJ#S系	H26(2014)年9月～	× ※5	○	× ※5	× ※5
マツダ	フレア	MJ34S/MJ44S	H24(2012)年10月～H29(2017)年3月	○ ※1	× ※7	× ※7	○ ※1
マツダ	フレア	MJ55S	H29(2017)年3月～	○ ※1	○	○	○ ※1
マツダ	フレアワゴン	MM32S/MM42S	H25(2013)年4月～H30(2018)年2月	○ ※1	× ※8	× ※5	× ※5
マツダ	フレアワゴン	MM53S	H30(2018)年2月～	× ※8	× ※8	× ※5	× ※7
三菱	デリカD:2	MB15S系	H23(2011)年3月～H27(2015)年12月	○	× ※8	× ※5	○ ※1
スバル	インプレッサXV	GP系	H24(2012)年10月～H29(2017)年5月	○ ※2	○	○	○ ※2
スバル	インプレッサG4	GK系	H28(2016)年10月～	× ※7	× ※6	× ※6	× ※7
スバル	インプレッサスポーツ	GP系	H23(2011)年12月～H28(2016)年10月	○ ※2	○	○	○ ※2
スバル	インプレッサスポーツ	GT系	H28(2016)年10月～	× ※7	× ※6	× ※6	× ※7
スバル	ジャスティ	M900F/M910F	H28(2016)年11月～	○ ※1	× ※4	× ※4	○ ※1
スバル	ステラ	LA150F/LA160F	H26(2014)年12月～	× ※6	× ※4	× ※5	× ※6
スバル	フォレスター	SH系	H19(2007)年12月～H24(2012)年11月	○	○ ※3	○ ※3	× ※5
スバル	フレオプラス	LA300F/LA310F	H24(2012)年12月～H29(2017)年5月	○ ※2	× ※6	× ※6	○ ※2
スバル	フレオプラス	LA350F/LA360F	H29(2017)年5月～	○ ※1 ※2	○	× ※5	○ ※1 ※2
スバル	レヴォーグ	VM系	H26(2014)年6月～	○	× ※4	× ※4	○
スズキ	アルト	HA36S	H26(2014)年12月～	○	× ※6	× ※6	× ※5
スズキ	スイフト	ZC#3S/ZD#3S系	H29(2017)年1月～	○ ※2	○ ※3	○ ※3	○ ※2
スズキ	スペーシア	MK32S/MK42S系	H25(2013)年3月～H29(2017)年12月	○ ※1	× ※8	× ※5	× ※5
スズキ	スペーシア	MK53S	H29(2017)年12月～	× ※8	× ※8	× ※5	× ※7
スズキ	ソリオ	MA15S系	H23(2011)年1月～H27(2015)年8月	○	× ※8	× ※5	○ ※1
スズキ	ランディ	C27系	H28(2016)年12月～	○ ※2	× ※6	× ※6	○ ※2
スズキ	ワゴンR	MH34S/MH44S系	H24(2012)年9月～H29(2017)年2月	○ ※1	× ※7	× ※7	○ ※1
スズキ	ワゴンR	MH35S/MH55S系	H29(2017)年2月～	○ ※1	○	○	○ ※1
ダイハツ	タント	L375S/L385S系	H19(2007)年12月～H25(2013)年10月	○ ※1	× ※8	× ※5	○ ※1
ダイハツ	トール	M900S/M910S	H28(2016)年11月～	○ ※1	× ※4	× ※4	○ ※1
ダイハツ	ブーン	M60#S/M610S系	H22(2010)年2月～H28(2016)年4月	○	○	× ※5	○
ダイハツ	ミラe:s	LA300S/LA310S系	H23(2011)年9月～H29(2017)年5月	○ ※2	× ※6	× ※6	○ ※2
ダイハツ	ミラe:s	LA350S/LA360S	H29(2017)年5月～	○ ※1 ※2	○	× ※5	○ ※1 ※2
ダイハツ	ムーヴ	LA150S/LA160S	H26(2014)年12月～	× ※6	× ※4	× ※5	× ※6

- ※1 純正ドリンクホルダーと併用できない場合があります。
- ※2 ドリンク容器の高さによっては、出し入れの際にビラーに干渉する場合があります。
- ※3 ナビ画面、ハザードボタン、スイッチ等を視認しづらい場合があります。(製品は触れていない)
- × ※4 ナビ画面、ハザードボタン、スイッチ等に干渉します。(製品本体が触れる)
- × ※5 周囲のスペース不足。(ステアリング・レバー・ノブ・ドア・ドアノブに干渉する、製品本体OPENボタンが押せない)
- × ※6 エアコン吹出し口の形状がパッケージ記載の適合外。
- × ※7 ドリンクを水平に保持できません。(スペーサーやブロックが当たらず手に傾く、フィンが斜めのため左右水平にならない)
- × ※8 グローブボックスに干渉します。
- × ※9 取扱説明書通りに取付けできません。