


2018.04.20 現在

SQ900 車種別適合表

対象品番 : カーセキュリティ SQ900



参考 適合プログラムのバージョンの見分け方



●プログラム Ver.1.0
⇒空白になっています。

プログラム Ver.2.0 について
対応できる車種を追加しました。
製品の動作・仕様の変更はありません。

●プログラム Ver.2.0

⇒ **適合プログラム Ver.2.0** と記載されています。

注意 ご購入前に必ずお読みください

カーセキュリティ SQ900 をご購入の際は、必ず本適合表で車種の適合をご確認ください。
本適合表に記載されていない車種など、最新の適合情報はカーメイトホームページにて随時更新中です。

適合情報更新中!!

<http://www.carmate.co.jp/security/matching/>

ケータイは
コチラから!!



尚、記載の情報は当社の調査データに基づきます。
特別仕様車やディーラーオプション装着車などは調査を行っていないため、一部情報が異なる場合があります。

★商品についてのお問い合わせは下記サービスセンターへ★

株式会社 **カーメイト**

〒171-0051 東京都豊島区長崎5-33-11
<http://www.carmate.co.jp/>

カーメイトサービスセンター セキュリティ・スターター専用ダイヤル


TEL 03-5926-1216 (代表) FAX 03-5926-1218

受付時間/平日10:00~18:30 土、日、祝10:00~12:00/13:00~18:30
※年始(1/1~1/2)および盆期間の一部等は休業日とさせていただきますのでご了承ください。

ご購入前に必ず確認!!


本製品を取付けると、車両のOBD IIコネクタから**最大24mm**コネクタが突出します。以下の点をお客様ご自身でご確認ください。

- アクセルやブレーキなどの運転操作に支障がないこと。
- 車両の配線や部品へ干渉がおきないこと。
- 車両のOBD IIコネクタにカバーが付いている場合、本製品を取付けるとカバーが閉まらなくなることがあります。



車両OBD IIコネクタ 装備位置について

車両のOBD IIコネクタ




- ①キックパネル付近
- ②運転席足元右側
- ③運転席足元中央
- ④運転席足元左側
- ⑤センターコンソール右側
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング右パネル裏側
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩センターコンソール下側

ハザード連動機能について

車種によって、セキュリティ発報中の点滅パターンが異なります。


Aの車種

車両のウインカーが左右同時に点滅します。



Bの車種

車両のウインカーが左右交互に点滅します。



×の車種

セキュリティ発報中のハザード連動に対応しません。

リロック連動機能について (リロック機能搭載車のみ)

「O」の車種は、車両のリロック機能(※)に連動してセキュリティがONになります。

※キーレスエントリーでアンロックした後、ドアを開けずに放置しておくことで自動でドアロックする車両側の機能です。

記載の情報は 2018年4月20日現在です。

それ以降のモデルチェンジ・マイナーチェンジ等により情報が変更になる場合があります。

車種	年式	型式	グレード・仕様など	コネクタ位置	ハザード連動	リロック連動	備考
----	----	----	-----------	--------	--------	--------	----

トヨタ							
車種	年式	型式	グレード・仕様など	コネクタ位置	ハザード連動	リロック連動	備考
86	H24.04 ~	ZN6系	全車	4	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。純正キーのトランクオープナーでトランクを開放すると発報します。
iQ	H20.11 ~ H28.03	KGJ10/NGJ10系	全車	2	A	×	
RAV4	H17.11 ~ H28.08	ACA3#W系	全車	2	A	×	
SAI	H21.12 ~ H29.11	AZK10系	全車	2	A	×	
アクア	H23.12 ~ H27.11	NHP10系	全車	2	A	×	
アベンシス	H23.09 ~ H27.10	ZRT272W系	全車	3	A	×	
アリオン	H19.06 ~ H28.06	T26#系	全車	2	A	×	
アルファード (ハイブリッド含む)	H20.05 ~ H27.01	H2#W系	全車	2	A	×	
	H27.01 ~ H30.01	H3#W系	全車	4	×	×	ウェルカムパワースライドドア機能でドアを開放すると発報します。
イスト	H19.07 ~ H28.05	P11#系	全車	2	A	×	
ヴァンガード	H19.08 ~ H25.12	ACA3#W/GSA33W系	全車	2	A	×	
ウィッシュ	H21.04 ~ H29.12	ZGE2#系	全車	2	A	×	
ヴィッツ	H17.02 ~ H22.12	P9#系	全車	2	A	×	
	H22.12 ~ H27.06	P13#系	全車	2	A	×	
ヴェルファイア (ハイブリッド含む)	H20.05 ~ H27.01	H2#W系	全車	2	A	×	
	H27.01 ~ H30.01	H3#W系	全車	4	×	×	ウェルカムパワースライドドア機能でドアを開放すると発報します。
ヴォクシー (ハイブリッド含む)	H19.06 ~ H26.01	ZRR7#W/ZRR7#G系	全車	3	A	×	
	H26.01 ~ H28.01	ZRR8#W/ZRR8#G/ZWR80G系	全車	3	A	×	
エスクァイア (ハイブリッド含む)	H26.10 ~ H28.01	ZRR8#G/ZWR80G系	全車	3	A	×	
エスティマ (ハイブリッド含む)	H18.01 ~ H28.06	R5#W/AHR20W系	全車	3	A	×	
オーリス	H18.10 ~ H24.08	ZRE15#H/NZE15#H系	全車	2	A	×	
カムリ	H18.01 ~ H23.09	ACV4#系	全車	2	A	×	
	H23.09 ~ H29.07	AVV50系	全車	3	A	×	
カロラアクシオ (ハイブリッド含む)	H18.10 ~ H24.05	E14#系	全車	2	A	×	
	H24.05 ~ H27.04	E16#系	全車	2	A	×	
カロラフィールダー (ハイブリッド含む)	H18.10 ~ H24.05	E14#G系	全車	2	A	×	
	H24.05 ~ H27.04	E16#G系	全車	2	A	×	
カローラルミオン	H19.10 ~ H27.12	E15#N系	全車	2	A	×	
クラウン 4ドア ロイヤル/アスリート (ハイブリッド含む)	H20.02 ~ H24.12	S20#系	全車	3	A	×	コネクタにカバーが付いています。
	H24.12 ~ H28.08	S21#系	全車	3	×	×	
クラウンマジェスタ	H25.09 ~ H28.08	S21#系	全車	3	×	×	
シエンタ (ハイブリッド含む)	H27.07 ~	P17#G系	全車	2	A	×	
スベイド	H24.07 ~ H28.06	NCP14#/NSP14#系	全車	2	A	×	
ノア (ハイブリッド含む)	H19.06 ~ H26.01	ZRR7#W/ZRR7#G系	全車	3	A	×	
	H26.01 ~ H28.01	ZRR8#W/ZRR8#G/ZWR80G系	全車	3	A	×	
ハイエース	H25.12 ~ H29.12	H2#W/H2#B系	スマートエントリー&スタートシステム装着車	2	×	×	
ハリアー (ハイブリッド含む)	H25.12 ~ H29.06	ZSU6#W/AVU65W系	全車	2	×	×	
プリウス	H21.05 ~ H27.12	ZVW30	全車	2	A	×	
プリウスPHV	H24.01 ~ H29.02	ZVW35	全車	2	A	×	

(注1) : S0900によるハザード連動を伴う警報中は、以下の様に純正キー機能の一部が制限されます。

- ・車両ドアハンドル付近のスイッチ操作によるドアロック/アンロックはできません。(リモコンキーのボタン操作によるドアロック/アンロックは可能です。)
- ・車両のエンジンスイッチの操作ができません。

和暦	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
西暦	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

記載の情報は 2018 年 4 月 20 日現在です。
それ以降のモデルチェンジ・マイナーチェンジ等により情報が変更になる場合があります。

車種	年式	型式	グレード・仕様など	コネクタ位置	ハザード連動	リロック連動	備考
----	----	----	-----------	--------	--------	--------	----

トヨタ							
プリウスα	H23.05 ~ H28.05	ZVW4#W系	全車	2	A	×	
ブレイド	H18.12 ~ H24.04	AZE15#H/GRE156H系	全車	2	A	×	
プレミオ	H19.06 ~ H28.06	T26#系	全車	2	A	×	
ベルタ	H17.11 ~ H24.06	P9#系	全車	2	A	×	
ポルテ	H24.07 ~ H28.06	NCP14#/NSP14#系	全車	2	A	×	
マークX	H21.10 ~ H28.11	GRX13#系	全車	2	A	×	
マークX ジオ	H19.09 ~ H25.11	ANA1#/GGA10系	全車	2	A	×	
ラクティス	H17.10 ~ H22.11	CP10#系	全車	2	A	×	
	H22.11 ~ H28.11	NCP12#/NSP12#系	全車	2	A	×	
ランドクルーザー	H19.09 ~ H27.08	UZJ200W/URJ202W系	全車	3	A	×	
ランドクルーザープラド	H21.09 ~ H29.09	J15#W系	全車	3	A	×	バックドアガラスを開放してもドア開放センサーは反応しませんが、SQ900のセキュリティは解除されません。
レジアスエース	H25.12 ~ H29.12	H2# #V/H2# #K系	スマートエントリー & スタートシステム装着車	2	×	×	

レクサス							
レクサスCT	H23.01 ~ H29.08	ZWA10系	全車	2	A	×	
レクサスGS (ハイブリッド含む)	H24.01 ~ H27.10	L1#系	全車	3	×	×	
レクサスHS	H21.07 ~ H29.12	ANF10	全車	2	A	×	
レクサスIS	H25.05 ~ H28.10	GSE3#/AVE3#/ASE30系	全車 (IS-F,IS##C除く)	3	×	×	
レクサスRX	H21.01 ~ H27.10	GGL1#W/GYL1#W/AGL10W系	全車	2	A	×	

日産							
NV200/ネットワゴン	H21.05 ~	M20系	インテリジェントキー無し車	7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
NV350キャラバンワゴン	H24.06 ~ H29.07	E26系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
ウィングロード	H17.11 ~ H30.03	Y12系	インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
			インテリジェントキー無し車	7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
エクストレイル	H16.12 ~ H19.08	T30系	AT車・インテリジェントキー装着車	7	×	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
			AT車・インテリジェントキー無し車	3	B	○	
	H19.08 ~ H27.02	T31系	AT車・インテリジェントキー無し車	3	×	×	
エルグランド	H14.05 ~ H22.08	E51系	インテリジェントキー装着車	7	×	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
	インテリジェントキー無し車		7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。	
キューブ	H22.08 ~	E52系	全車	3	B	○	SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
	H20.11 ~		Z12系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○
H20.11 ~ H24.10	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー無し車	3		B	○		
シーマ	H24.05 ~ H29.06	HGY51	全車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
ジューク	H22.06 ~	F15系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
			プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー無し車	3	B	○	
シルフィ	H24.12 ~	B17系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
スカイライン セダン	H16.11 ~ H18.11	V35系	インテリジェントキー無し・イモビライザー装着車	3	×	×	アンダーパネルのカバーを外すとコネクタが現れます。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
	H18.11 ~ H26.12	V36系	全車	3	×	×	アンダーパネルのカバーを外すとコネクタが現れます。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
	H26.02 ~ H29.12	V37系	全車	2	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
スカイライン クーペ	H16.11 ~ H19.10	V35系	全車	3	×	×	アンダーパネルのカバーを外すとコネクタが現れます。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
	H19.10 ~ H28.01	V36系	全車	3	×	×	アンダーパネルのカバーを外すとコネクタが現れます。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
スカイライン クロスオーバー	H21.07 ~ H28.06	J50系	全車	3	×	×	
ステージア	H16.08 ~ H19.06	M35系	インテリジェントキー装着車	3	B	○	アンダーパネルのカバーを外すとコネクタが現れます。車両のハザードスイッチをONにした状態で、SQ900からハザード連動を伴う警報を行った後は、車両のハザードランプが消灯します。
セレナ	H15.10 ~ H17.05	C24系	インテリジェントキー装着車	3	×	○	
	H17.05 ~ H22.11	C25系	インテリジェントキー装着車	2	B	○	
			インテリジェントキー無し車	2	×	×	
H22.11 ~ H28.08	C26系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)	

(注1) : SQ900によるハザード連動を伴う警報中は、以下の様に純正キー機能の一部が制限されます。
 ・車両ドアハンドル付近のスイッチ操作によるドアロック/アンロックはできません。(リモコンキーのボタン操作によるドアロック/アンロックは可能です。)
 ・車両のエンジンスイッチの操作ができません。

和暦	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
西暦	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

記載の情報は 2018 年 4 月 20 日現在です。
それ以降のモデルチェンジ・マイナーチェンジ等により情報が変更になる場合があります。

車種	年式	型式	グレード・仕様など	コネクタ位置	ハザード連動	リロック連動	備考
----	----	----	-----------	--------	--------	--------	----

ニッサン

ティータ	H16.09 ~ H24.09	C11系	AT車・インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
			AT車・インテリジェントキー無し車	7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
ティータラティオ	H16.10 ~ H24.10	C11系	AT車・インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
			AT車・インテリジェントキー無し車	7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
ティアナ	H15.02 ~ H20.06	J31系	インテリジェントキー装着車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
			インテリジェントキー無し車	3	×	×	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
	H20.06 ~ H26.02	J32系	全車	3	×	×	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
	H26.02 ~	L33系	全車	2	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
デュアリス	H19.05 ~ H26.03	J10系	インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
ノート (e/パワー含む)	H17.01 ~ H24.09	E11系	AT車・インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
	H24.09 ~	E12系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
			プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー無し車	3	×	○	
フーガ (ハイブリッド含む)	H21.11 ~ H29.11	Y51系	全車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
フェアレディZ	H17.09 ~ H20.12	Z33系	全車	2	×	×	
	H20.12 ~ H29.07	Z34系	全車	3	×	×	
ブルーバードシルフィ	H17.12 ~ H24.12	G11系	インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
			インテリジェントキー無し車	7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。
プレサージュ	H15.07 ~ H21.08	U31系	インテリジェントキー装着車	3	B	○	
			インテリジェントキー無し車	3	×	×	
マーチ	H22.07 ~	K13系	AT車・プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	運転席足元のパネル内。取付後はカバーが閉まらなくなります。SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
			AT車・プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー無し車	3	B	○	運転席足元のパネル内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
ムラーノ	H16.09 ~ H20.09	Z50系	インテリジェントキー装着車	3	B	○	
	H20.09 ~ H27.05	Z51系	インテリジェントキー無し車	3	×	×	
			全車	3	×	×	
ラジオ	H24.10 ~ H28.12	N17系	プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー装着車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。運転席足元のパネル内。取付後はカバーが閉まらなくなります。SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)
			プッシュエンジンスタート・インテリジェントキー無し車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。運転席足元のパネル内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
ラフェスタ (H23.06以前のハイウェイスター含む)	H16.12 ~ H24.12	B30系	インテリジェントキー装着車	7	B	○	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
			インテリジェントキー無し車	7	×	×	ヒューズBOX内。取付後はカバーが閉まらなくなります。
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.06 ~ H30.03	CW##WN系	全車	7	×	×	リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートを開放すると発報します。
リーフ	H22.12 ~ H29.10	ZE0系	全車	3	B	○	SQ900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)

マツダ

パークアラーム装着車は取付できません。

CX-5	H24.02 ~ H29.02	KE##W系	アドバンストキーレスエントリーシステム装着車	2	A	×	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートを開放すると発報します。
MPV	H18.02 ~ H28.03	LY系	全車	2	×	×	リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートを開放すると発報します。
アクセラ	H21.06 ~ H25.11	BL系	全車	7	×	×	リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートまたはトランクを開放すると発報します。
アテンザ	H20.01 ~ H24.11	GH##P/GH##S/ GH##W系	全車	3	×	×	リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートまたはトランクを開放すると発報します。
	H24.11 ~	GJ##P/GJ##W系	AT車	2	A	×	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートまたはトランクを開放すると発報します。
デミオ	H19.07 ~ H26.09	DE系	全車	7	×	×	リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートを開放すると発報します。
プレマシー	H22.07 ~ H30.02	CW##W系	全車	7	×	×	リヤゲートの解除スイッチでリヤゲートを開放すると発報します。

(注1) : SQ900によるハザード連動を伴う警報中は、以下の様に純正キー機能の一部が制限されます。
 ・車両ドアハンドル付近のスイッチ操作によるドアロック/アンロックはできません。(リモコンキーのボタン操作によるドアロック/アンロックは可能です。)
 ・車両のエンジンスイッチの操作ができません。

和暦	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30
西暦	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

記載の情報は 2018 年 4 月 20 日現在です。
それ以降のモデルチェンジ・マイナーチェンジ等により情報が変更になる場合があります。

車種	年式	型式	グレード・仕様など	コネクタ位置	ハザード連動	リロック連動	備考
----	----	----	-----------	--------	--------	--------	----

スズキ							
SX4	H18.07 ~ H27.02	YA#1S/YB#1S/ YC11S系	キーレススタートシステム装着車	2	A	○	
エスクード	H18.06 ~ H29.04	TD#4W系	キーレススタートシステム装着車	4	A	○	車両のアンサーバック機能(ロック/アンロック操作時に、ハザードランプが点滅する機能)を、ルームランプ点滅へ変更している場合、S0900のハザード連動は対応しません。
	H27.10 ~	YD21S/YE21S	全車	取付不可			
キザシ	H21.10 ~ H27.12	RE91S/RF91S系	全車	2	A	○	
スイフト(スポーツ含む)	H16.11 ~ H22.09	ZC#1S/ZD#1S系	キーレススタートシステム装着車	4	A	○	
	H22.09 ~ H29.01	ZC#2S/ZD72S系	全車	4	A	○	
スプラッシュ	H23.02 ~ H26.08	XB32S系	全車	4	A	○	
ランディ	H19.01 ~ H22.12	C25系	全車	2	B	○	
	H22.12 ~ H28.12	C26系	全車	3	B	○	S0900警報中は、車両のインテリジェントキー機能が制限されます。(注1)

スバル							
BRZ	H24.03 ~	ZC6	全車	4	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。純正キーのトランクオープナーでトランクを開放すると発報します。
WRX	H26.08 ~ H29.08	VA系	全車	2	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。
インプレッサ (ハイブリッド含む)	H23.12 ~ H28.10	GJ/GP系	キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車	2	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。
インプレッサXV (ハイブリッド含む)	H24.10 ~ H29.04	GP7系	キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車	2	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。
トレジア	H22.11 ~ H28.11	NCP12#X/NSP120X系	全車	2	A	×	
フォレスター	H24.11 ~ H29.04	SJ系	キーレスアクセス&プッシュスタートシステム装着車	2	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。
レヴォーグ	H26.06 ~ H29.08	VM系	全車	2	×	○	適合プログラムVer.2.0以降の製品で使用できます。

ミツビシ							
ディグニティ	H24.07 ~ H28.12	BHGY51	全車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。S0900警報中は、車両のキーレスオペレーションシステムが制限されます。(注1)
デリカD:3	H23.10 ~	M20系	全車	7	×	×	ヒューズB0X内。取付後はカバーが開まらなくなります。
プラウディア	H24.07 ~ H28.12	Y51系	全車	3	B	○	トランクが開放されてもドア開放センサーは反応しません。S0900警報中は、車両のキーレスオペレーションシステムが制限されます。(注1)

ダイハツ							
アルティス	H18.01 ~ H22.02	ACV4#N系	全車	2	A	×	
	H24.05 ~ H29.07	AVV50N	全車	3	A	×	
メビウス	H25.04 ~ H28.05	ZVW41N	全車	2	A	×	

(注1) : S0900によるハザード連動を伴う警報中は、以下の様に純正キー機能の一部が制限されます。
 ・車両ドアハンドル付近のスイッチ操作によるドアロック/アンロックはできません。(リモコンキーのボタン操作によるドアロック/アンロックは可能です。)
 ・車両のエンジンスイッチの操作ができません。